

Wartungsplan bitte beachten!

Ölwechsel Motor 15/W40

Unbedingt nach den ersten **10 –30 Stunden** wechseln, später jeweils nach **100 Stunden**, siehe auch Betriebsanleitung vom Motorenhersteller.

Motorölfilter wechseln **alle 200 Stunden**

Luftfilter

Der Luftfilter sollte spätestens nach **100 Betriebsstunden** ausgepustet werden , nach **200 Betriebsstunden** gewechselt werden

Frostschutz

Bei allen wassergekühlten Motoren vor der kalten Jahreszeit kontrollieren.

Hydrauliköl HLP 46 zB. v. Shell Tellus 46 /oder Fina 46

(Achtung, nur das oben genannte Hydrauliköl verwenden!)

Das Hydrauliköl bereits nach den ersten **10 –30** Betriebsstunden zusammen mit dem Ölfilter im Tank wechseln. Unter dem Öltank sitzt die Ablassschraube, welche immer wieder auf Dichtheit überprüft werden muß. Die Ölmenge kann am Einfüllstutzen kontrolliert werden, ca. 6 cm unter Oberkante Tank. Die Ventile im Hydraulikfiltergehäuse säubern!

Wasserkühler / Ölkühler

Der Wasserkühler muß **regelmäßig mit Druckluft gereinigt werden**, ebenso der Hydraulikölkühler, da es sonst zu einer Überhitzung des Motors kommen kann!

Hydraulikölfilter

Der erste Wechsel des Hydraulikölfilters sollte nach **30 Betriebsstunden** erfolgen, jeder weitere nach **200 Stunden**.

Kraftstofffilter nach Bedarf

Getriebeöl / Getriebefett SAE 85W-90

Ablassschraube, ebenso Ölstand von Zeit zu Zeit kontrollieren. In allen Achsen befindet sich **SAE 85W-90 Getriebeöl**.

Untersetzungsgetriebe

Läuft im Ölbad. **In regelmäßigen Intervallen den Stand prüfen.**

Kardanwelle

Muß je nach Verschmutzung oder Schmutzeinwirkung **täglich, wöchentlich** oder **monatlich** abgeschmiert werden.

Hubschwinge und Knickgelenk

Alle Drehpunkte sind in abschmierbaren Buchsen gelagert, **welche regelmäßig je nach Beanspruchung, monatlich, wöchentlich oder täglich abgeschmiert und bei zuviel Spiel erneuert werden müssen.**

Batterie

Alle 2 Monate den Flüssigkeitsstand kontrollieren.

Farbe

Farbe Grün RAL Nr. 6010 Farbe Gelb RAL Nr. 1003

Bei nicht Beachtung des Wartungsplanes erlöschen alle Garantieansprüche !